



Комнатный датчик / переключатель температуры и отн. влажности

RXTH - это комнатный датчик / переключатель который измеряет температуру и относительную влажность. Каждыя измеряемая вличина имеет четыре предварительно установленные диапазоны измерения, из которых клиент выбирает один, что позволяет установить подходящий разрешаемый придел. Этот прибор имеет последовательный RS485 порт (Modbus RTU), один аналоговый и один релейный выход для каждого измеряемой величины.



- Проектирование основано на микропроцессоре
- Встроенный цифровой датчик температуры и относительной влажности
- 2 аналоговые и 2 релейные выходы
- Modbus RTU (RS485)

Диапазоны отн.

- Доступны несколько диапазонов измерений температуры и влажности
- Выбираемые точки переключения реле
- Фиксированные настройки гистерезиса
- Инновационный алгоритм самокалибровки
- Долгосрочная стабильность и точность
- Синий LED индикатор рабочего состояния

		Коды продукта
	Напряжение питания	Подключение
RXTHG	15—24 В (перем. тока) \pm 10 % 18—34 В (пост. тока)	трёхпроводное
RXTHF	18—34 В (пост. тока)	четырёхпроводное

T	ехнические характеристики
	2 аналоговые входы (0—10 В / 0—20 мА)

20-90 % rH

0-60 % rH 0-80 % rH

2 релеиные выходы С/О (230 В / 2 А)
Без нагрузки: макс. 40 мА Полная нагрузка: макс. 80 мА
В режиме выхода 0—10 В (пост. тока) > 500 Ом В режиме выхода 0—20 мА < 500 Ом
0-30 °C 10-40 °C 20-50 °C 0-50 °C

дианазон датчика	
температуры	0—50 °C, свободно выбирается
(Modbus выбор)	

	0—100 % rH
Диапазон отн. влажности	0—100 % rH, свободно выбирается

(Modbus выбор)	0—100 % гн, свооодно выоирается
Точки переключении	

Область применения

- Мониторинг и поддержание температуры и постоянного уровня относительной влажности в ОВК системах
- Только для применений внутри помещений

` ' '		
Точки переключении реле	выбираются при помощи триммеров	
Фиксированные стройности гистерезиса	2 °C и 5 % rH	
Степень защиты	IP30 (согласно EN 60529)	
0	Температура	0-50 °C
Окружающая среда	Отн. влажность	< 100 % rH (без конденсата)
Temp.Humi d. Temp. ON/OFF 13 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Humid. P1 VR2 RH N D T T T T T T T T T T T T T T T T T T	PCB-RXTHX-011

	Подключение и соединения
Vin	Положительное напряжение пост. тока / перем. тока \sim
GND	Заземление / перем. тока ~
Α	Modbus RTU (RS485), сигнал А
/B	Modbus RTU (RS485), сигнал /В
Ao1	Аналоговый выход (0 $-10~VDC~/~0-20~мA)$
GND	Заземление
Ao2	Аналоговый выход (0 $-10~VDC~/~0-20~мA$)
GND	Заземление
NO1	Нормально разомкнутый контакт 1
COM1	Общий контакт 1
NC1	Нормально замкнутый контакт 1
NO2	Нормально разомкнутый контакт 2
COM2	Общий контакт 2
NC2	Нормально замкнутый контакт 2
Соединения	Сечение провода: макс. 1,5 мм²

Внимание: Если Вы используете внешний источник питания постоянного / переменного тока используйте продукт из серии G; если используете источник питания постоянного тока - используйте продукт из серии F. В противном случае может произойти короткое замыкание (трёхпроводная система использует общее заземление).

Если источник питания переменного тока используется с любым устройством сети Modbus, зажим заземления GND не надо подключать к другим устройством сети или через CNVT-USB-RS485 конвертер. Это может привести





RXTH

Комнатный датчик / переключатель температуры и отн. влажности


Modbus регистры



Параметры устройства могут быть настроены при помощи программы 3SModbus. Вы можете скачать 3SModbus по следующей ссылке:

http://www.sentera.eu/english/hvac-software-downloads.html

Вы можете найти таблицу регистров в инструкции по монтажу. Скачайте здесь: http://www.sentera.eu



	Совместим с
Программируемыми логическими контроллерами, переключателями, таймерами, потенциометрами, преобразователями и релейными модулями	• серия STEC • серия SRM
Электронными регуляторами скорости вращения	• серия МFC • серия EVS(S) • серия MVS(S) • серия TVSS5 • серия SE-S - TE1S, TE2S - TC1S, TC2S - CO1S, CO2S - DP1S, DP2S - RH1S, RH2S
Трансформаторными регуляторами	• серия STVS
Преобразователями частоты	• серия FI

Для получения более подробной информации о продукте, заходите на адрес: http://www.sentera.eu/english/download-catalogue.html

		Настройки
1 – Перемычка сброса параметров Modbus JP1	5 4 3 2 1	Поставьте перемычку и удержите в течение 20 секунд
2 – Выбор температурного диапазона датчика JP2	1 2 3 4 5	0-30 °C
	1 2 3 4 5	10-40 °C
	1 2 3 4 5	20-50 °C
	1 2 3 4 5	0-50 °C
	1 2 3 4 5	20—90 % rH
3 – Выбор диапазона	1 2 3 4 5	0—60 % rH
датчика влажности ЈРЗ	1 2 3 4 5	0—80 % rH
	1 2 3 4 5	0—100 % rH
4 - Выбор режима		0—10 В (пост. тока)
аналогового выхода Ao1		0—20 мА
5 - Выбор режима аналогового выхода Ао2		0—10 В (пост. тока)
		0—20 мА
6 – Оконечный резистор шины (NBT)	==	RXTH является первым или последним в сети устройствах
7 - Индикация рабочего	Мигающий синий свет	Инициализация (30 c) / ошибка
7 - индикация расочего состояния	Постоянный синий свет	Нормальная работа
8 – Индикация коммуникации Modbus	Мигающий зелёный свет	Передача
	Мигающий красный свет	Получение
9 - Установочные триммеры	VR1 VR2	VR1 - точка срабатывания реле 1 VR2 - точка срабатывания реле 2

(указывает положение перемычки.)






RXTH

Комнатный датчик / переключатель температуры и отн. влажности

Стандарты

- Директива по низковольтному оборудованию 2006/95/ЕС:
- ϵ
- Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/EC: EN 61326
- Директива по утилизации отработавшего электрического и электронного оборудования WEEE Directive 2012/19/EU
- Директива RoHs 2011/65/EU об ограничении использования вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании





S.1.1.T.3 www.sentera.eu DS-RXTH-RU-000 - 23 / 02 / 16