

AH2A1-6 | ELEKTRINIO ŠILDYTUVO REGULIATORIUS

Montavimo ir naudojimo instrukcijos



Turinys

SAUGUMAS IR ATSARGUMO PRIEMONĖS	3
GAMINIO APRAŠYMAS	4
NAUDOJIMO SRITIS	4
TECHNINIAI DUOMENYS	4
STANDARTAI	4
PAJUNGIMAS	5
VEIKIMO DIAGRAMA	5
MONTAVIMO INSTRUKCIJA	5
MONTAVIMO PATIKRINIMO INSTRUKCIJA	7
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA	8
MODBUS REGISTRAI	8
TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS	9
INFORMACIJA APIE GARANTIJĄ IR APRIBOJIMAI	9
PRIEŽIŪRA	9

SAUGUMAS IR ATSARGUMO PRIEMONĖS



Prieš pradedant darbus su gaminiu, perskaitykite visą informaciją apie jį, aprašymą, montavimo instrukcijas ir laidų pajungimo schemą. Dėl asmeninio ir gaminio saugumo, bei optimalaus jo panaudojimo, prieš montuojant jį įsitikinkite, kad visiškai suprantate jo montavimą, naudojimą ir šio gaminio aptarnavimą.



Dėl saugos ir licencijavimo (CE) priežasčių, gaminio naudojimas ne pagal paskirtį ar bet koks gaminio modifikavimas neleidžiami.



Gaminys negali būti veikiamas ekstremalių sąlygų: ekstremalių temperatūrų, tiesioginių saulés spindulių ar vibracijos. Aukštos koncentracijos cheminiai garai su ilgalaikiu poveikiu, taip pat gali turėti įtakos gaminio veikimui. Įsitikinkite, kad darbinė aplinka būtų kiek įmanoma sausesnė, įsitikinkite kad nesusidarys kondensatas.

Visi įrenginiai turi atitikti saugos ir sveikatos teisés aktus ir nacionalinius elektrosaugos, elektros įrenginių įrengimo, reikalavimus. Elektrinis pajungimas ir aptarnavimas gali būti atliktas tik kvalifikuoto specialisto pagal, galiojančius tarptautinius ir nacionalinius elektrosaugos, elektros įrenginių įrengimo, reikalavimus.



Venkite kontakto su dalimis prijungtomis prie įtampos, su gaminiu visada elkitės atsargiai. Prieš prijungdami maitinimo kabelius, atlikdami techninę priežiūrą ar gaminio remontą atjunkite maitinimo šaltinį.



Visada įsitikinkite, kad jungiate tinkamą maitinimo šaltinį, naudojate tinkamo diametro ir savybių kabelius. Įsitikinkite, kad visi varžtai ir veržlės yra gerai priveržti ir saugikliai (jei tokiai yra) gerai įtvirtinti.



Turėtu būti atsižvelgiama į įrenginių, pakuocijų perdirbimo, šalinimo vietas ir nacionalinės teisés aktus ir taisykles.



Tuo atveju, jeigu yra kokių nors klausimų į kuriuos nėra atsakymo, kreipkitės į techninio aptarnavimo skyrių arba pasikonsultuokite su specialistu.

GAMINIO APRAŠYMAS

AH2X1-6 serija tai elektroniniai reguliatoriai vienfaziams ar dvifaziams elektriniams šildytuvams. Jie naudojami kaip pagalbiniai galios praplėtimo įtaisai ir jiems valdyti reikalingas pagrindinis prietaisas - AH2C1-6, AH2C1-6-500 ir kt. Jie naudoja laiko proporcinę valdymą: santykis tarp veikimo laiko ir neveikimo laiko keičiamas, kad atitiktų šildymo reikalavimus. Srovės simistorinis valdymas sumažina susidėvėjimą, o padidinta kontrolė ir tikslumas sumažina energijos sąnaudas.

NAUDOJIMO SRITIS

- Šildymo sistemų valdymas
- Naudojamas tik patalpose

TECHNINIAI DUOMENYS

- Modbus RTU (RS485) jungtis
- Įėjimas išoriniam laikmačiui dienos / nakties režimu
- Įėjimas nuotoliniam įjungimo / išjungimo jungikliui (NC kontaktas)
- Maitinimo įtampa:
 - viena fazė: 110–240 VAC / 50–60 Hz
 - dvi fazės: 400–415 VAC / 50–60 Hz
- Nereguliuojamas išėjimas:
 - viena fazė:maks. 3,2 kW (230 VAC)
 - dvi fazės: 6 kW (400 VAC)
- Temperatūra:- 30–70 °C
- Analoginis išėjimas: 0–10 VDC / 0–20 mA
- Analoginis įėjimas: 0–10 VDC / 0–20 mA
- Apsaugos standartai: IP54 (atitinka EN 60529)
- Darbinės aplinkos sąlygos:
 - temperatūra: -20–40 °C
 - santykinė drėgmė: 5–85 % rH (ne kondensatas)

STANDARTAI


- Žemos įtampos direktyva 2014/35/EC 
- EN 60730-1: 2011 Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai
- EN 60730-1: 2011 Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai valdymo įtaisai. 2-9 dalis: Temperatūros valdymo prietaisai
- EMC Direktyva 2014/30/EC:
 - EN 61000-6-1: 2007 Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 6-1 dalis: Bendrieji standartai - atsparumas gyvenamosios, komercinės ir lengvosios pramonės aplinkai;
 - EN 61000-6-3:2007 Elektromagnetinis suderinamumas (EMS) - 6-3 dalis: Bendrieji standartai. Gyvenamuju, komerciniu ir lengvosios pramonės aplinkos emisijos standartas. Pakeitimai A1: 2011 ir AC: 2012 pagal EN 61000-6-3;
- WEEE Direktyva 2012/19/EU
- RoHs Direktyva 2011/65/EU

PAJUNGIMAS

L	Maitinimas (230 VAC arba 400 VAC)
N	Neutralė
PE	Apsaugos
N	Išėjimas ventiliatoriui
H	
Ao1	Analoginis išėjimas (skirtas prijungti kitą galios praplėtimo įrenginį, pvz., AH2A1 ar ventiliatoriaus greičio reguliatorių, atkartoja pagrindinio signalo jėjimą)
GND	Bendras analoginio jėjimo ir analoginio išėjimo žeminimas
Ai1	Analoginis jėjimas - temperatūros vertė
NO	Jėjimas - normaliai atviris kontaktas nuotoliniam įjungimui / išjungimui
GND	GND, NO ir NC jėjimo kontaktai
NC	Jėjimas - normaliai uždaras kontaktas nuotoliniam įjungimui / išjungimui
/B	Modbus RTU (RS485) jungtis, Signalas /B
A	Modbus RTU (RS485) jungtis, signalas A
GND	Modbus RTU (RS485) jungtis, žeminimas

VEIKIMO DIAGRAMA

Galios praplėtimo režimas (slave mode)



MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Prieš pradėdami montuoti AH2A1-6, atidžiai perskaitykite "**Saugumo ir atsargumo instrukcijas. Montavimui pasirinkite lygų paviršių (sieną, plokštę).**




DĖMESIO


Prieš montuodami valdiklį, išjunkite pagrindinį maitinimo šaltinį!

Viską atlikite paeiliui:

1. Atsukite dangtelį ir atidarykite reguliatorių. Atkreipkite dėmesį į juostą, kuri jungia dvi plokštęs.
2. Aukštos įtampos kabelius prakiškite per sandariklius ir prijunkite juos kaip parodyta schemaeje.

Fig. 1 Montavimo išmatavimai

Gaminio kodas	A	B	C	D	E	F
AH2A1-6	202 mm	115 mm	63 mm	102 mm	140 mm	Ø 4,60 mm

Fig. 2 Montavimo padėtis


3. Pritvirtinkite įrenginį prie sienos ar panelės su pateiktais montavimo kaiščiais ir varžtais. Atkreipkite dėmesį į teisingą montavimo padėtį ir išmatavimus (žr. **Fig. 1 Montavimo išmatavimai** ir **Fig. 2 Montavimo padėtis**).
4. Žemos įtampos kabelius prakiškite per kabelių sandariklius ir prijunkite juos prie atitinkamų gnybtų (daugiau informacijos rasite skyriuje "**Naudojimo instrukcija**").
5. Uždékite viršutinį dangtelį ir pritvirtinkite jį.
6. Ijunkite maitinimo šaltinį.

NAUDOVIMO INSTRUKCIJA

AH2A1 gali veikti ir kaip pagrindinis, ir kaip praplėtimo (slave) prietaisas. Jį galima valdyti naudojant Modbus'ą arba, jei neketinate naudoti Modbus'o, galite jį nustatyti naudodami DIP jungiklius (žr. **Fig. 5**, žemiau). AH2A1 reikia prijungti prie išorinio pagrindinio valdiklio, kad jis veikytų.

Atlikite šiuos veiksmus (žr. **Fig. 3**):

1. Prijunkite maitinimą prie gnybtų L, N ir Pe.
2. Prijunkite šildytuvą prie gnybtų - N ir H.
3. Prijunkite įrenginį prie pagrindinio įrenginio (pvz., AH2C1-6), prakiškite žemos įtampos laidus per vieną iš kabelių riebokšlių ir prijunkite juos prie gnybtų GND ir Ai1.


Fig. 3 Pagrindinė instalacija ir jungtys

4. Prijunkite gnybtus Ao1 ir GND. Šildytuvo regulatoriaus PWM išėjimas atitinka analoginį jėjimo signalą. Galite perjungti nuo 0 iki 10 VDC arba 0–20 mA per DIP jungiklį 1 (žr. Fig. 5 DIP jungikliai).
5. Dabar jūsų prietaisais yra paruoštas valdyti elektrinį šildytuvą pagal pagrindinio įrenginio siunčiamą signalą. Tačiau, jei ketinate naudoti papildomas įrenginio teikiamas valdymo funkcijas, pereikite prie išorinės įrangos pajungimo, kaip nurodyta "Papildomi valdymo nustatymai".


Papildomos parinktys (pasirinktinai) (žr. Fig. 4)

1. **Modbus RTU ryšys** - AH2A1-6 galima valdyti, o visus nustatymus galima atlikti naudojant Modbus RTU ryšio protokolą. Jei ketinate naudoti šią funkciją, turėtumėte prijungti įrenginį prie kompiuterio su įdiegta „3SModbus“ programa per / B, A ir GND gnybtus. Galite nemokamai atsisisiųsti „3SModbus“ programą iš „Sentera“ svetainės Valdiklio darbo režimas - autonominis arba „Modbus“ režimas - pasirenkamas per „Holding register 7“ (žr. „**Modbus Register Maps**“ lentelę žemiau). 1 - DIP jungiklio nustatymai
2. **Nuotolinio įjungimo / išjungimo** gnybtai NC ir GND. Galite prijungti išorinj jungiklį, norédami įjungti ir išjungti reguliatorių. Kai ryšys tarp NC ir GND gnybtų yra nutraukiamas, valdiklis sustoja ir išėjimas palieka nulinis, todėl AH2A1 gamykliskai turi trumpiklį tarp šių gnybtų. Nuotolinį įjungimą / išjungimą galima išjungti tik naudojant „Modbus“ (žr. Toliau pateiktą „Modbus“ lentele).
3. **Analoginis išėjimas** - gnybtai Ai1 ir GND. Analoginis išėjimas atkartoja šildytuvo PWM išėjimą, 70% PWM išėjimas yra perverstas į 7 VDC analoginio išėjimo signalą, 80% PWM yra perverstas į 8 VDC analoginio išėjimo signalą ir t.t. Jį galima naudoti norint valdyti ventiliatorių arba pagalbinį (slave) įrenginį, pvz., AH2A1 arba AH2C1 slave režimu, kad būtų padidinta galia. Galite perjungti nuo 0 iki 10 VDC arba 0–20 mA per DIP jungiklį 2 (žr. Fig. 5 DIP jungikliai).

Fig. 4 Pajungimo schema





4. Norédami pasirinkti jėjimo ir išėjimo tipą, nustatykite DIP jungiklius (**Fig. 5**) atitinkamose padėtyse.

Fig. 5 DIP jungiklio nustatymai**Modbus jungtis**

Modbus komunikacija gali būti naudojama valdyti AH2A1 įrenginius nuotoliniu būdu arba iš pagrindinio valdiklio arba kompiuterio su „Sentera“ nemokama 3SModbus programine įranga. Kai pasirenkamas Modbus režimas (per 7 holding registrą), valdiklis nesilaiko DIP jungiklio nustatymų ir visos parinkties pasirenkamos per Modbus.

Papildomi nustatymai

Tinklo rezistorius (NBT) naudojamas prietaisui nustatyti kaip galutiniam įrenginiui ir pagal nutylėjimą NBT yra atjungtas. Jis įjungiamas rankiniu būdu prie (žr. Fig. 6). Norint užtikrinti teisingą ryšį, NBT trumpiklį reikia aktyvuoti tik dviejose Modbus RTU tinklo įrenginiuose (žr. Pavyzdys 1 ir Pavyzdys 2)

Fig. 6 NTB trumpiklis**Pavyzdys 1****Pavyzdys 2**
DĖMESIO

Modbus RTU tinkle reikia įjungti du (NBT) rezistorius.

PAJUNGIMO PATIKRINIMAS

⚠ DĒMESIO

Kai naudojate elektrinius prietaisus, naudokite tik įrankius ir įrangą su dielektrinėmis rankenomis.

Žalias POWER "ON" indikuoja kad gaminis prijungtas prie maitinimo. Žalias LED rodo, kad išėjimas yra aktyvus. Jei taip neatsitiko dar kartą patikrinkite visas jungtis.

MODBUS REGISTRAI

INPUT REGISTERS					
		Data type	Description	Data	Values
1			Reserved, returns "0"		
2	Current output duty cycle	unsigned int.	Current output in %	0–100	100 = 100 %
3–12			Reserved, return "0"		
13	Remote Off contact	unsigned int.	Shows if the unit is in remote off, selected via the NC switch	0, 1	0 = 1= On Standby
14			Reserved, returns "0"		
15	Control board problem	unsigned int.	Shows if there is a problem with the communication with the control board	0, 1	0 = 1= OK Problem
16–18			Reserved, return "0"		

HOLDING REGISTERS					
		Data type	Description	Data	Default Values
1	Device slave address	unsigned int.	Modbus device address	1–247	1
2	Modbus baud rate	unsigned int.	Modbus communication baud rate	1–4	2 1 = 9.600 2 = 19.200 3 = 38.400 4 = 57.600
3	Modbus parity mode	unsigned int.	Parity check mode	0 = 8N1 1 = 8E1 2 = 8O1	1 0 = None 1 = Even 2 = Odd
4	Device type	unsigned int.	Device type (Read-only)	AH2A1-6 =	6.003
5	HW version	unsigned int.	Hardware version of the device (Read-only)	XXXX	0 x 0100 = HW version 1.10
6	RW version	unsigned int.	Firmware version of the device (Read-only)	XXXX	0 x 0110 = FW version 1.10
7	Operating mode	unsigned int.	Enables / disables the Modbus control	0-1	0 = Standalone mode 1 = Modbus mode
8	Output override	unsigned int.	Enables Modbus control over the output. Always settable. Active only if holding register 7 is set to 1.	0, 1	0 = Disabled 1 = Enabled
9–14			Reserved, return "0"		
15	Triac Control PWM Output Period	unsigned int.	PWM period time	1–60	30 60 = 60 sec
16–20			Reserved, return "0"		
21	Override Output Value	unsigned int.	Override output value in %(only active if registers 7 and 8 are set)	0–100	0 100 = 100 %
22–30			Reserved, return "0"		

Jei reikalinga platesnė informacija apie duomenų perdavimą per Modbus'ą apsilankykite [čia: http://www.modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf](http://www.modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf)

ĮVEDIMO REGISTRAI (žiūr. lentelę INPUT REGISTERS aukščiau)

Įvedimo registrai - tik skaitymui. Visi duomenys gali būti skaitomi "Read Inputs Registers" komanda. Lentelė įvedimo registrai rodo pateikiamų duomenų tipą ir jo aiškinimo būdą.

VALDYMO REGISTRAI (žiūr. lentelę HOLDING REGISTRES aukščiau)

Šie registrai yra skaitymui / rašymui, ir jie gali būti valdomi "Read Holding Registers" komanda, "Write single register" ir "Write Multiple Registers" komandomis. Registrų kurie yra skirti tik skaitymui, rašant šiuose registruose nei grąžinama Modbus klaidų išimtis, nei padaroma jokių pakeitimų.

TRANSPORTAVIMO IR SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Venkite smūgių ir ekstremalių sąlygų, sandėliuokite originaliose pakuotėse.

INFORMACIJA APIE GARANTIJĄ IR APRIBOJIMAI

Dveji metai nuo pristatymo datos gamykliniam defektui. Visi pakeitimai arba modifikacijos atleidžia gamintoją nuo bet kokios atsakomybės. Gamintojas neatsako už spausdinimo klaidas ir neatitikimus šiame dokumente, nes gamintojas pasiliauka teisę į gaminio modifikavimą ir tobulinimą bet kuriuo laiku po šio dokumento išleidimo.

PRIEŽIŪRA

Normaliomis sąlygomis šis gaminys nereikalauja priežiūros. Suteptą gaminį valyti sausu arba drėgnu skudurėliu. Labai suteptą gaminį, valykite naudojant neagresyvius skysčius. Atsižvelgiant į šias aplinkybes prieš valant, gaminys turi būti atjungtas nuo maitinimo. Atkreipkite dėmesį, kad į gaminį nepatektų drėgmė. Pajunkite prie jo maitinimą tik tada kai jis bus visiškai sausas.